



## QUICSEAL 516

Tên sản phẩm

### Vữa sửa chữa đông cứng nhanh

#### Mô tả

QUICSEAL 516 là hợp chất thủy phân đông cứng nhanh thành phần đơn bột xi măng kết hợp những loại cát mịn và các chất phụ gia có công thức đặc biệt. Khi trộn với nước, nó trở thành một loại vữa sửa chữa đông cứng nhanh, loại vữa này giãn nở và kết dính chặt vào nền, do đó ngăn chặn nước chảy và rò rỉ xuyên qua các vết nứt.

#### Sử dụng

- Ngăn chặn sự rò rỉ và thấm nước xuyên qua tường, bê tông, sàn đến vách tường, tường và ống nổi chèn xung quanh như ống và các khớp nối bê tông. QUICSEAL 516 có thể được sử dụng ở lớp trên và lớp dưới để chặn các lỗ hổng, vết nứt tĩnh và các đoạn đứt gãy.
- Thích hợp để sử dụng cho tầng hầm, móng, tường chắn, hồ thang máy, lồng cầu thang, hầm mỏ, đường hầm, tường chắn.
- Bu lông neo, chốt và các chi tiết kim loại trong điều kiện ẩm. Có thể được sử dụng để lắp đặt thiết bị hoặc thanh ray và để neo máy móc.

#### Ưu điểm



- Bịt các vết nứt trên bề mặt bê tông và bề mặt gạch ngay lập tức
- Đông cứng nhanh
- Thủy phân hoàn toàn - do đó làm giảm độ thấm nước
- Nhanh chóng đạt lực nén căn bản và lực kéo căng
- Không có kim loại và không độc hại
- Không có clorua

#### Thi công và Trộn

- Khu vực thi công phải được vệ sinh sạch bê tông thừa, vữa xi măng lỏng sử dụng bàn chải sắt hoặc công cụ thích hợp.
- Mang găng tay cao su hoặc Polyethylene.
- Trộn QUICSEAL 516 bằng tay theo tỷ lệ 4:1 (bột với nước).
- Trộn trong 15 giây. Đổ vào hình dạng phù hợp cho thi công cho thêm 15 giây và sau đó trám trét vào lỗ.

## Ứng dụng

Giữ QUICSEAL 516 dán trong một bàn tay cho đến khi sản phẩm bắt đầu hơi cứng lại hoặc nhiệt sinh ra, cảm nhận được. Nhấn nó vững chắc vào lỗ hoặc vết nứt. Duy trì áp lực lên khu vực này cho đến khi sản phẩm cứng lại. Cạo vật liệu thừa ngay sau khi vừa bắt đầu đông cứng.



Rò rỉ nước

Đục mở miệng & vệ sinh sạch

Trám trét Quicseal 516

## Đóng gói

QUICSEAL 516 được đóng trong bao 1 Kg, 4,5 Kg và 25 Kg.

## Thông số kỹ thuật

Thời gian trộn / đông cứng

QUICSEAL 516 : Nước

1 : 0,25 – 0,3 (theo trọng lượng)

Đông cứng

60 – 120 giây

## Bảo quản

QUICSEAL 516 có thời gian sử dụng 6 tháng khi chưa mở bao và được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

## Sức khỏe và an toàn

- Sản phẩm có tính kiềm tiếp xúc với nước và có thể gây tổn thương cho da hoặc mắt
- Hít bột có thể gây ra kích ứng
- Hít bột thường xuyên hoặc kéo dài
- Nuốt phải có thể gây kích ứng

Trong trường hợp tiếp xúc với da, phải rửa sạch ngay bằng nước sạch. Nếu sản phẩm dính vào các mắt, rửa bằng nước sạch, nhưng nếu nó vẫn còn khó chịu, đến gặp bác sỹ để được hướng dẫn.

Lưu ý quan trọng

Các thông tin được quy định trong tài liệu này là đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của QUICSEAL. Thông tin được thiết kế sử dụng bởi người có kỹ năng kỹ thuật với những quy định và rủi ro riêng. Sản phẩm tạm thời phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm này theo ngày công bố tài liệu. QUICSEAL không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với QUICSEAL.

Tham khảo số QS 516/270309